



Geom. Marcella Roccasalva



Curriculum Vitae

Informazioni personali

GEOM. MARCELLA ROCCASALVA

Ufficio: Corso Umberto I n. 395 – 65015 Montesilvano (PE)

Tel.: 338/82.78.496 - 085/29.25.997

E-mail: marcella.roccasalva@gmail.com

Pec: marcella.roccasalva@geopec.it

Sito web: www.geometrapescara.com

Italiana

Cittadinanza

31/08/1979

Data di nascita

Femmina

Sesso

Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri Ezio Vanoni – Vimercate.

Diploma di Geometra conseguito nell'anno 1998.

Studi e Formazione

Abilitazione all'esercizio della professione di Geometra conseguita in data 03/12/2003 presso l'Istituto Superiore Luigi Einaudi di Magenta.

Iscritta al Collegio dei Geometri della Provincia di Pescara al n.1641

Iscritta al CENED come Certificatrice Energetica della Lombardia n. 73.

Iscritta nell'elenco dei Professionisti abilitati L.818/64 al n. PE01641G00172.

Iscritta al Registro Nazionale Amministratori Immobiliari Confedilizia n. 2919.

Iscritta all'Albo Consulenti Tecnici d'Ufficio (CTU) del Tribunale di Pescara al n. 3070.

- Corso di tecniche CAD promosso dalla Società Prometeo nell'anno 2000.
- Corso di formazione per Coordinatore in materia di Sicurezza e salute durante la Progettazione e l'Esecuzione dell'opera nel settore delle costruzioni presso il Collegio Geometri Milano nel 2005.
- Corso di Pratiche Catastali presso Esem nel 2007.
- Corso professionale di Inglese presso Wall Street Institute nel 2007.
- Corso per Certificatori Energetici degli edifici presso Sacert nel 2007.
- Accreditalmento da Puntoenergia - Cened Regione Lombardia come soggetto certificatore energetico nel 2007.
- Accreditalmento del Cened come soggetto certificatore energetico Regione Lombardia nel 2007.
- Corso Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione –R.S.P.P. Modulo A Dlg 626/94, art. 8 bis, presso Aifos nel 2007.
- Corso Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione –R.S.P.P. Modulo B specializzazioni Dlg 626/94, art. 8 bis, presso Aifos nel 2007.
- Corso Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione –R.S.P.P. Modulo C specializzazioni Dlg 626/94, art. 8 bis, presso Aifos nel 2007.
- Docenza a corsisti Portieri Condomini D.Lgs 81/08 presso il mio ufficio di Milano nel 2008;
- Corso di specializzazione di Prevenzione Incendi L. 818/84 con iscrizione negli elenchi dei professionisti abilitati nel 2009.
- Corso di Aggiornamento per Coordinatori in materia di Sicurezza per la Progettazione e per l'Esecuzione dei lavori D.Lgs 81/08 presso il centro Aifos nel 2009.
- DOCENZA a corsisti Portieri Condomini D.Lgs 81/08 presso il mio ufficio di Milano nel 2011;

- Corso di Aggiornamento per i Coordinatori in materia di Sicurezza per la Progettazione e l'Esecuzione dei lavori D.Lgs 81/08 presso il Politecnico di Milano nel 2011.
- Docenza a corsisti Cescond di Amministrazione condominiale nel 2011;
- Corso di MEDIATORI professionisti presso il Collegio Geometri Milano nel 2012.
- Corso di Aggiornamento Certificatori Cened di edifici nel 2012 presso il Politecnico di Milano.
- DOCENZA a corsisti Cescond di Amministrazione condominiale nel 2012;
- Corso di formazione per D.L. – R.S.P.P. presso il Collegio Geometri Milano nel 2012.
- Corso di aggiornamento impianti per non impiantisti presso il Politecnico di Milano nel 2012.
- Corso Aggiornamento Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione – R.S.P.P. nel 2013.
- Seminario aggiornamento nuova disciplina nei Condomini in giugno 2013.
- Corso di aggiornamento disciplina del Condominio presso il Collegio Geometri Milano nel luglio 2013.
- Corso 60 ore Aggiornamento RSPP: Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione, aprile-dicembre 2013.
- Seminario aggiornamento nuova disciplina nei Condomini in giugno 2013.
- Corso formativo sulle Successioni presso Agefis nel 2014.
- Corso Progettisti Linea Vita nel 2014.
- Corso Consulente Tecnico d'Ufficio, 2015-2016
- Corsi Aggiornamento Prevenzione Incendi 2016
- Corso aggiornamento Coordinamento alla Sicurezza Cantieri 2016
- Membro Commissione Scuola Collegio Geometri di Milano 2014-2015-2016.
- Seminario Antincendio: rivelazione, prodotti e normative 2018.
- Corso Aggiornamento Amministrazione Condominiale ed Immobiliare 2019
- Seminario Fatturazione elettronica e dichiarazione successione telematica 2019
- Corso base centro raccolta CAF, marzo 2019.
- Corso Autodesk Revit Architecture 2019
- Corso BIM SPECIALIST – software REVIT 2020.
- Corso SUPERBONUS 110 % e le altre agevolazioni e sgravi fiscali sugli immobili, dicembre 2020.
- Corso “Superbonus 110% pratica ENEA, relazione tecnica e corrispettivi tecnici”, aprile 2021.
- DOCENZA a PMITALIA SUPERBONUS 110%, aprile 2021.
- Corso “Le sanatorie edilizie in epoca superbonus”, aprile 2021.
- Corso Aggiornamento per Amministratori Condominiali DM 140/2014, ottobre 2021.
- Corsi Aggiornamento quinquennale in prevenzione incendi, maggio-giugno-luglio 2021.
- Corso Aggiornamento Coordinatori della Sicurezza per la Progettazione e per l'Esecuzione dei Lavori nei cantieri temporanei o mobili-40 ore, ottobre 2021;

Esperienza professionale

Collaborazione con l'Agenzia Immobiliare Rodi Costruzioni di Agrate Brianza (MB) dal 1996 al 1998.

Collaborazione tecnica con l'Impresa edile Globo Costruzioni, Busnago (MB): assistenza cantieri, collaborazione per la manutenzione conservativa di fabbricati di civile abitazione, commerciale, industriale, progettazione, perizie dal 1998 al 1999.

Praticantato Geometra presso studio tecnico Geom. Giuseppe Bona, via Anfossi 32 Milano: svolgendo le principali mansioni di rilievi di appartamenti/ lotti di terreno; assistenza cantieri, rilievi di fabbricati, progettazione edile dal 1999 al 200.

Collaborazione con la Milano Cantieri per la redazione di progetti, rilievi, stime, assistenza cantieri, computi metrici, capitolato lavori.

Collaborazione con lo studio Arch. Marcello Inglese, Corso Buenos Aires 64 Milano: redazione di rilievi, perizie, stime immobiliari, progettazione architettonica, capitolati lavori, gestione del patrimonio immobiliare - amministrazione condominiale, amministrazione e gestione del personale, arredo urbano, verde privato, eliminazione barriere architettoniche, cantieri.

Collaborazione con diverse agenzie immobiliari e studi di commercialisti.

Amministrazione Condomini e gestione locazioni.

Studio professionale in proprio in Milano in via Padova n. 266, in Corso Buenos Aires 64 e in Busnago (MB) in via L. Ripamonti 28/A - dal 2010 al 2017

- **Membro Commissione Scuola per conto del Collegio Geometri della Provincia di Milano 2014-2015-2016.**

Dal 2018: Studio professionale in proprio in Corso Vittorio Emanuele II n. 59 a Pescara.

Dal 2020: Studio professionale in proprio in Corso Umberto I n. 395 a Montesilvano (PE).

Amministrazione di Condomini dal 1999.

In Fede

Geom. Marcella Roccasalva



ALLEGATI: PROSPETTO INCARICHI PROFESSIONALI VARI

dal 1997 al 1998	Collaborazione con agenzia immobiliare Rodi s.a.s.: receptionist, risposta telefonica, assistenza client, sopralluoghi.
Nel 1998	Collaborazione professionale in mobilificio Centro dell'Arredamento (Osnago - LC): consulenza clienti, studio dell'arredamento, progettazione architettonica arredamento, vendita.
dal 1998 al 2003	Collaborazione tecnica con l'Impresa edile Globo Costruzioni, Busnago: assistenza cantieri, collaborazione per la manutenzione conservativa di fabbricati di civile abitazione, commerciale, industriale, progettazione, perizie, P.O.S, varie.
dal 1999 al 2001	Praticantato Geometra presso studio tecnico Geom. Giuseppe Bona (Milano): svolgendo le principali mansioni di rilievi di appartamenti/ lotti di terreno; assistenza cantieri, rilievi di fabbricati, progettazione edile.
Anno 2000	Collaborazione con Arch. Fausto dello Iacono (Milano), per assistenza alla gestione diretta di n. 15 Condomini: tenuta contabilità, gestione totale in genere.
dal 2002 al 2006	Collaborazione con la Milano Cantieri (Milano) per la redazione di progetti, rilievi, stime, assistenza cantieri, computi metrici, capitolato lavori.
dal 1999 al 2006	Collaborazione con lo studio Arch. Marcello Inglese (Milano): redazione di rilievi, perizie, stime immobiliari, progettazione architettonica, capitolati lavori, gestione del patrimonio immobiliare – gestione Condomini, amministrazione e gestione del personale, progettazione verde, eliminazione barriere architettoniche, cantieri, sicurezza cantieri, varie.
Febbraio 2005	Condominio Via Morimondo n. 9 – Milano: eseguito incarico di rilievo del Condominio con redazione di planimetria generale aggiornata e ricalcolo delle TABELLE MILLESIMALI dell'intero stabile.
Maggio 2005	Condominio Via Paolo Frisi n. 9 – Milano: eseguito incarico di Progettazione locale deposito rifiuti del Condominio, conferimento con la Asl di competenza e il Comune; coordinatore per la sicurezza D.L.gs 494/96 e successive.
Anno 2006	Collaborazione con la Inim s.a.s. (Milano) per la stesura di capitolati, computi metrici, rilievi, stime, assistenza cantieri.
Febbraio 2006	Condominio via Morimondo 11-Milano: eseguito incarico di rilievo del Condominio con redazione di planimetria generale aggiornata e ricalcolo delle Tabelle Millesimali dell'intero stabile.
Marzo 2006	Condominio via N. Battaglia 38-Milano: eseguito incarico ricerca planimetrie, visure ed ispezioni catastali.
Aprile 2006	Condominio Corso B. Aires 64 Milano: Consulenza Tecnica di Parte, perizia, TRIBUNALE Milano C.T.P.
Luglio 2006	Condominio via B. Marcello 93-Milano: Consulenza Tecnica di Parte, perizia, TRIBUNALE Milano C.T.P.
Luglio 2006	Condominio via Paolo Frisi 9-Milano: DIREZIONE LAVORI e COORDINATORE per la Sicurezza D.L.gs 494/96 e successive realizzazione locale ricovero rifiuti.
Settembre 2006	Condominio via Ristori 7-Milano: COORDINATORE per la Sicurezza D.L.gs 494/96 e successive rifacimento centrale termica e installazione impianto ascensore.

Settembre 2006	Condominio via G. d'Arco 4-Milano: DIREZIONE LAVORI e COORDINATORE per la Sicurezza D.L.gs 494/96 e successive per lavori su balconi prospetto interno
Ottobre 2006	Condominio C.so B. Aires 64-Milano: COORDINATORE per la Sicurezza D.L.gs 494/96 e successive per lavori impianto fognario
Ottobre 2006	Condominio via Soperga 54- Milano: perizia tecnica peritale su fessure balconi su via Sauli e via N. Battaglia.
Novembre 2006	Condominio via Vimercati 6-Milano: COORDINATORE per la Sicurezza D.L.gs 494/96 e successive per lavori consolidamento fondazioni, manutenzione prospetti, rialzo parapetti balconi.
Dicembre 2006	Condominio via Sauli 19 Milano: pratica progettazione in D.I.A. sostituzione portone di ingresso condominiale.
Gennaio 2007	Condominio viale Monza 73 Milano: pratica progettazione in D.I.A. installazione pensilina condominiale.
Gennaio 2007	Condominio via Ugo La Malfa 2-4-6 Milano: pratica progettazione in D.I.A. per realizzazione rampa accesso condominiale ai fini dell'abbattimento barriere architettoniche
Febbraio 2007	Condominio via Dei Cybo 1 Milano: pratica progettazione in D.I.A. per rifacimento facciata
Febbraio 2007	Condominio via Venini 34 Milano: pratica progettazione in D.I.A. per rifacimento facciata
Febbraio 2007	Condominio viale Monza 73 Milano: COORDINATORE per la Sicurezza D.L.gs 494/96 e successive per lavori installazione pensilina condominiale.
Febbraio 2007	Appartamento C.so Venezia 5 Milano: eseguito aggiornamento scheda catastale.
Febbraio 2007	Condominio via Soperga 54- Milano: conferimento con pubbliche amministrazioni, sopralluoghi, rilievi, pratica rimozione amianto e pratica progettazione in D.I.A. comunale.
Febbraio 2007	Condominio Corso Buenos Aires 58 Milano: eseguito incarico di rilievo di tutto il Condominio (4 scale) con redazione di planimetria generale aggiornata e ricalcolo di tutte le TABELLE MILLESIMALI dello stabile.
Marzo 2007	Via Ugo La Malfa 2 Milano: pratica COSAP Bar per occupazione area con tavolini e altro.
Marzo 2007	Condominio Via Morimondo n. 9 – Milano: COORDINATORE per la Sicurezza D.L.gs 494/96 e successive per lavori manutenzione facciata esterna
Aprile 2007	Condominio Corso Buenos Aires 58 Milano: pratica <u>D.Lgs 626/94</u> Documento di Valutazione dei Rischi DVR per SICUREZZA SUL LAVORO/ rapporto di portierato
Aprile 2007	Condominio Via Benedetto Marcello 91: pratica <u>D.Lgs 626/94</u> Documento di Valutazione dei Rischi DVR per SICUREZZA SUL LAVORO/ rapporto di portierato
Aprile 2007	Condominio Corso Venezia 5 Milano: pratica <u>D.Lgs 626/94</u> Documento di Valutazione dei Rischi DVR per SICUREZZA SUL LAVORO/ rapporto di portierato
Aprile 2007	Condominio Corso Venezia 3 Milano: pratica <u>D.Lgs 626/94</u> Documento di Valutazione dei Rischi DVR per SICUREZZA SUL LAVORO/ rapporto di portierato
Aprile 2007	Condominio C.so B. Aires 64 Milano: pratica <u>D.Lgs 626/94</u> Documento di Valutazione dei Rischi DVR per SICUREZZA SUL LAVORO/ rapporto di portierato
Aprile 2007	Condominio Via Napo Torriani 3 Milano: pratica <u>D.Lgs 626/94</u> Documento di Valutazione dei Rischi DVR per SICUREZZA SUL LAVORO/ rapporto di portierato
Aprile 2007	Condominio Via Carnia 20 Milano: pratica <u>D.Lgs 626/94</u> Documento di Valutazione dei Rischi DVR per SICUREZZA SUL LAVORO/ rapporto di portierato
Aprile 2007	Condominio Via Tamagno 7 Milano: pratica <u>D.Lgs 626/94</u> Documento di Valutazione dei Rischi

	DVR per SICUREZZA SUL LAVORO/ rapporto di portierato
Aprile 2007	Condominio Via R. Pilo 14 Milano: pratica <u>D.Lgs 626/94</u> Documento di Valutazione dei Rischi DVR per SICUREZZA SUL LAVORO/ rapporto di portierato
Aprile 2007	Condominio Via Dei Piatti 1-3 Milano: pratica <u>D.Lgs 626/94</u> Documento di Valutazione dei Rischi DVR per SICUREZZA SUL LAVORO/ rapporto di portierato
Aprile 2007	Condominio Via B. Marcello 93 Milano: pratica <u>D.Lgs 626/94</u> Documento di Valutazione dei Rischi DVR per SICUREZZA SUL LAVORO/ rapporto di portierato
Aprile 2007	Collaborazione per Immobile via Dei Piatti 1-3- Milano, angolo via Torino: pratica ottenimento AUTORIZZAZIONE VINCOLO ARCHEOLOGICO, studio di progettazione per conformità antincendio, pratica comunale, pratica progettuale Cosap per occupazione pubblica via per lavorazioni nell'interrato.
Maggio 2007	Condominio via B. Marcello 93-Milano: pratica COSAP per occupazione pubblica via per manutenzione urgente
Giugno 2007	Appartamento Via Petitti 16 Milano: analisi dispersioni termiche, proposte operative di miglioramento energetico , redazione di Attestato di qualificazione energetica
Giugno 2007	Appartamento Via Tolentino 1 Milano: analisi dispersioni termiche, proposte operative di miglioramento energetico , redazione di Attestato di qualificazione energetica
Luglio 2007	Appartamento Via Marzabotto 8 Milano: analisi dispersioni termiche, proposte operative di miglioramento energetico , redazione di Attestato di qualificazione energetica
Luglio 2007	Appartamento Via Aprile 2008 Croce 8 Paderno Dugnano (MI): analisi dispersioni termiche, proposte operative di miglioramento energetico , redazione di Attestato di qualificazione energetica
Luglio 2007	Appartamento via Giorgio Bizet 5 Pioltello (MI): pratica aggiornamento catastale DOCFA
Agosto 2007	Condominio via Carnia 20: pratica richiesta passi carrai (su via Sangro e via Deruta)
Agosto 2007	Appartamento Via Ristori 7 Milano: analisi dispersioni termiche, proposte operative di miglioramento energetico , redazione di Attestato di qualificazione energetica
Agosto 2007	Appartamento Via Padova 268 Milano: analisi dispersioni termiche, proposte operative di miglioramento energetico , redazione di Attestato di qualificazione energetica
Agosto 2007	Appartamento Via Monte Popera 16/36 Milano: analisi dispersioni termiche, proposte operative di miglioramento energetico , redazione di Attestato di qualificazione energetica
Agosto 2007	Appartamento Via Filippo Reina 22 Saronno (VA): analisi dispersioni termiche, proposte operative di miglioramento energetico , redazione di Attestato di qualificazione energetica
Agosto 2007	Condominio Residenza Cedri – MILANO3 Basiglio (MI): collaborazione a rilievo condominio, stesura planimetria generale fabbricato, prospetti e particolare costruttivo.
Agosto 2007	Appartamento Via Gioacchino Rossini 5/A Cantù (CO): redazione attestato di certificazione energetica A.C.E. per interventi su finestre comprensive di infissi ai fini dell'ottenimento benefici fiscali.
Settembre 2007	Appartamento Via Lazzaretto 22 Concorezzo (MB): redazione attestato di qualificazione energetica A.C.E. per interventi su finestre comprensive di infissi ai fini dell'ottenimento benefici fiscali.
Settembre 2007	Appartamento Via Martinengo 26 Milano: redazione attestato di qualificazione energetica per interventi su finestre comprensive di infissi ai fini dell'ottenimento benefici fiscali.
Settembre 2007	Appartamento Viale Lucania 9 Milano: redazione attestato di qualificazione energetica per interventi su finestre comprensive di infissi ai fini dell'ottenimento benefici fiscali.

Ottobre 2007	Appartamento Via Donizetti 1 Cornaredo (MI): redazione attestato di certificazione energetica A.C.E. per interventi su finestre comprensive di infissi ai fini dell'ottenimento benefici fiscali.
Ottobre 2007	Appartamento Via Pisani Dossi 4 Milano: redazione attestato di certificazione energetica A.C.E. per interventi su finestre comprensive di infissi ai fini dell'ottenimento benefici fiscali.
Ottobre 2007	Appartamento Via Pelizza da Volpedo 12 Milano: redazione attestato di certificazione energetica A.C.E. per interventi su finestre comprensive di infissi ai fini dell'ottenimento benefici fiscali.
Ottobre 2007	Appartamento Viale Certosa 46 Milano: redazione attestato di certificazione energetica A.C.E. per interventi su finestre comprensive di infissi ai fini dell'ottenimento benefici fiscali.
Ottobre 2007	N. 3 Appartamenti Cologno Monzese (MI): collaborazione alla redazione attestato di n. 3 certificazioni energetiche A.C.E. .
Ottobre 2007	Appartamento Via Marzabotto 8 Milano: redazione attestato di certificazione energetica A.C.E. per interventi su finestre comprensive di infissi ai fini dell'ottenimento benefici fiscali.
Ottobre 2007	Appartamento Via Lamarmora 40/A Milano: redazione attestato di qualificazione energetica per interventi su finestre comprensive di infissi ai fini dell'ottenimento benefici fiscali.
Ottobre 2007	Appartamento Corso Lodi 50 Milano: redazione attestato di qualificazione energetica per interventi su finestre comprensive di infissi ai fini dell'ottenimento benefici fiscali.
Ottobre 2007	Edificio in Via Attilio Vallé n. 47/2 a Noviglio (MI): redazione attestato di certificazione energetica A.C.E. .
Novembre 2007	Appartamento Piazza del DUOMO 17 Milano: redazione attestato di certificazione energetica A.C.E. per interventi su finestre comprensive di infissi ai fini dell'ottenimento benefici fiscali.
Novembre 2007	Intero edificio in viale Abruzzi 64 Milano: Attestato di Certificazione Energetica A.C.E.
Novembre 2007	Intero edificio in via Puccini 6 Venegono Superiore (VA): Attestato di Certificazione Energetica A.C.E.
Novembre 2007	Appartamento via Scheiwiller Giovanni 1 Milano: redazione attestato di qualificazione energetica per interventi su finestre comprensive di infissi ai fini dell'ottenimento benefici fiscali.
Novembre 2007	Appartamento Via Monte Grappa 167 Sesto San Giovanni (MI): redazione attestato di certificazione energetica A.C.E. per interventi su finestre comprensive di infissi ai fini dell'ottenimento benefici fiscali.
Novembre 2007	Appartamento Viale Fulvio Testi 90 Milano: redazione attestato di certificazione energetica A.C.E. per interventi su finestre comprensive di infissi ai fini dell'ottenimento benefici fiscali.
Novembre 2007	Appartamento Via Neera 25/3 Milano: redazione attestato di certificazione energetica A.C.E. per interventi su finestre comprensive di infissi ai fini dell'ottenimento benefici fiscali.
Novembre 2007	Appartamento in Piazza Francesco Guardi 15 Milano: aggiornamento catastale DOCFA.
Novembre 2007	Appartamento Via Donizetti 6 Macherio (MB): redazione attestato di certificazione energetica A.C.E. per interventi su finestre comprensive di infissi ai fini dell'ottenimento benefici fiscali.
Novembre 2007	Appartamento Via Tevere 24/2 Monza: redazione attestato di certificazione energetica A.C.E. per interventi su finestre comprensive di infissi ai fini dell'ottenimento benefici fiscali.
Novembre 2007	Appartamento Via Pascoli 34 Vimodrone (MB): redazione attestato di certificazione energetica A.C.E. per interventi su finestre comprensive di infissi ai fini dell'ottenimento benefici fiscali.
Novembre 2007	Appartamento Via Tremelloni 12 Milano: redazione attestato di certificazione energetica A.C.E. per interventi su finestre comprensive di infissi ai fini dell'ottenimento benefici fiscali.
Dicembre 2007	Appartamento Via B. Buozzi 6 Sovico (MI): redazione attestato di certificazione energetica A.C.E. per interventi su finestre comprensive di infissi ai fini dell'ottenimento benefici fiscali.

Dicembre 2007	Appartamento Via L. Da Vinci 32/c Bagnolo Cremasco (CR): redazione attestato di certificazione energetica A.C.E. per interventi su finestre comprensive di infissi ai fini dell'ottenimento benefici fiscali.
Dicembre 2007	Villetta in via G. Amendola 11 Rozzano (MI): redazione attestato di certificazione energetica A.C.E. per interventi di isolamento termico mediante cappotto esterno ai fini dell'ottenimento benefici fiscali.
Dicembre 2007	Appartamento Via Palermo 4 Milano: redazione attestato di certificazione energetica A.C.E. per interventi su finestre comprensive di infissi ai fini dell'ottenimento benefici fiscali.
Dicembre 2007	Appartamento Via Varisco 36 Arcore (MB): redazione attestato di certificazione energetica per interventi su finestre comprensive di infissi ai fini dell'ottenimento benefici fiscali.
Dicembre 2007	Appartamento Via Primavera 23 Cinisello Balsamo (MI): redazione attestato di certificazione energetica A.C.E. per interventi su finestre comprensive di infissi ai fini dell'ottenimento benefici fiscali.
Dicembre 2007	Appartamento Via Sant'Alessandro 687 a Caronno Pertusella (VA): redazione attestato di certificazione energetica A.C.E. per interventi su finestre comprensive di infissi ai fini dell'ottenimento benefici fiscali.
Dicembre 2007	Appartamento Via San Siro 27 Milano: redazione attestato di certificazione energetica A.C.E. per interventi su finestre comprensive di infissi ai fini dell'ottenimento benefici fiscali.
Dicembre 2007	Appartamento Via Marzabotto 235 Sesto San Giovanni (MI): redazione attestato di certificazione energetica A.C.E. per interventi su finestre comprensive di infissi ai fini dell'ottenimento benefici fiscali.
Dicembre 2007	Appartamento Via Alfredo Catalani 57 Milano: redazione attestato di certificazione energetica A.C.E. per interventi su finestre comprensive di infissi ai fini dell'ottenimento benefici fiscali.
Dicembre 2007	Villetta Via Natale Battaglia 32 Milano: redazione attestato di certificazione energetica A.C.E. per interventi su finestre comprensive di infissi e per interventi di sostituzione caldaia ai fini dell'ottenimento benefici fiscali.
Dicembre 2007	Appartamento Via Palermo 2 Buccinasco (MI): redazione attestato di certificazione energetica A.C.E. per interventi su finestre comprensive di infissi ai fini dell'ottenimento benefici fiscali.
Dicembre 2007	Appartamento Via Guido Rossa 55 San Donato Milanese (MI): redazione attestato di certificazione energetica A.C.E. per interventi su finestre comprensive di infissi ai fini dell'ottenimento benefici fiscali.
Dicembre 2007	Appartamento Via della Moscova 46/c Milano: redazione attestato di certificazione energetica per interventi su finestre comprensive di infissi ai fini dell'ottenimento benefici fiscali.
Dicembre 2007	Villetta in via Corrado Alvaro 9 Milano: Attestato di Certificazione Energetica A.C.E. per ottenimento benefici fiscali installazione pannelli solari
Dicembre 2007	Appartamento Via Monte Grappa 7 Rho (MI): redazione attestato di certificazione energetica A.C.E. per interventi su finestre comprensive di infissi ai fini dell'ottenimento benefici fiscali.
Dicembre 2007	Appartamento Via A. Manzoni 3 Villasanta (MB): redazione attestato di certificazione energetica A.C.E. per interventi su finestre comprensive di infissi ai fini dell'ottenimento benefici fiscali.
Dicembre 2007	Appartamento Via Giovanni XXIII n. 15 a Opera (MI): redazione attestato di certificazione energetica A.C.E. per interventi su finestre comprensive di infissi ai fini dell'ottenimento benefici fiscali.
Dicembre 2007	Appartamento Via Faruffini 31 Milano: redazione attestato di certificazione energetica A.C.E. per interventi su finestre comprensive di infissi ai fini dell'ottenimento benefici fiscali.
Dicembre 2007	Appartamento Via Piave 6 Burago Molgora (MB): pratica progettazione in D.I.A., redazione capitolato lavori edili.

Dicembre 2007	Appartamento Via Soffredini 10 Milano: redazione attestato di certificazione energetica A.C.E. per interventi su finestre comprensive di infissi ai fini dell'ottenimento benefici fiscali.
Dicembre 2007	Appartamento Via dei Missaglia 8 Milano: redazione attestato di certificazione energetica A.C.E. per interventi su finestre comprensive di infissi ai fini dell'ottenimento benefici fiscali.
Dicembre 2007	Appartamento Via Sangallo 22 Milano: redazione attestato di certificazione energetica per interventi su finestre comprensive di infissi ai fini dell'ottenimento benefici fiscali.
Dicembre 2007	Appartamento Via Monteverdi 1 Milano: redazione attestato di certificazione energetica A.C.E. per interventi su finestre comprensive di infissi ai fini dell'ottenimento benefici fiscali.
Dicembre 2007	Appartamento Via Paolo Bassi 23 Milano: redazione attestato di certificazione energetica A.C.E. per interventi su finestre comprensive di infissi ai fini dell'ottenimento benefici fiscali.
Dicembre 2007	Appartamento Via Ruggero VII a Milano: redazione attestato di certificazione energetica A.C.E. per interventi su finestre comprensive di infissi ai fini dell'ottenimento benefici fiscali.
Dicembre 2007	Appartamento Via Risorgimento 204 Cinisello Balsamo (MI): redazione attestato di certificazione energetica A.C.E. per interventi su finestre comprensive di infissi ai fini dell'ottenimento benefici fiscali.
Dicembre 2007	Appartamento Via Casella 17 Milano: redazione attestato di certificazione energetica A.C.E. per interventi su finestre comprensive di infissi ai fini dell'ottenimento benefici fiscali.
Dicembre 2007	Appartamento Via San Siro 27 Milano: redazione attestato di certificazione energetica A.C.E. per interventi su finestre comprensive di infissi ai fini dell'ottenimento benefici fiscali.
Dicembre 2007	Appartamento Via Vittoria Colonna 8 Milano: redazione attestato di certificazione energetica A.C.E. per interventi su finestre comprensive di infissi ai fini dell'ottenimento benefici fiscali.
Dicembre 2007	Appartamento Via Cimabue 19 Milano: redazione attestato di certificazione energetica A.C.E. per interventi su finestre comprensive di infissi ai fini dell'ottenimento benefici fiscali.
Dicembre 2007	Appartamento Via L. Da Vinci 32/c Bagnolo Cremasco (CR): redazione attestato di certificazione energetica A.C.E. per interventi su finestre comprensive di infissi ai fini dell'ottenimento benefici fiscali.
Dicembre 2007	Appartamento Via Delle Leghe 17 Milano: redazione attestato di certificazione energetica A.C.E. per interventi su finestre comprensive di infissi ai fini dell'ottenimento benefici fiscali.
Dicembre 2007	Appartamento Via Olgettina 9 Vimodrone (MI): redazione attestato di certificazione energetica A.C.E. per interventi su finestre comprensive di infissi ai fini dell'ottenimento benefici fiscali.
Dicembre 2007	Appartamento Via Calzini 4 Milano: redazione attestato di certificazione energetica A.C.E. per interventi su finestre comprensive di infissi ai fini dell'ottenimento benefici fiscali.
Dicembre 2007	Appartamento Via Natale Battaglia 40 Milano: redazione attestato di certificazione energetica A.C.E. per interventi su finestre comprensive di infissi ai fini dell'ottenimento benefici fiscali.
Dicembre 2007	Appartamento Via Lecco 70 Monza: redazione attestato di certificazione energetica A.C.E. per interventi su finestre comprensive di infissi ai fini dell'ottenimento benefici fiscali.
Dicembre 2007	Appartamento Via Cividale del Friuli 3 Milano: redazione attestato di certificazione energetica A.C.E. per interventi su finestre comprensive di infissi ai fini dell'ottenimento benefici fiscali.
Gennaio 2008	Villa in via Monterosa 64 Milano: redazione attestato di certificazione energetica A.C.E. per interventi di miglioramento delle caratteristiche termiche ai fini dell'ottenimento benefici fiscali.
Gennaio 2008	Appartamento Via Bellincione 14/C Milano: redazione attestato di certificazione energetica A.C.E. per interventi su finestre comprensive di infissi ai fini dell'ottenimento benefici fiscali.
Gennaio 2008	Condominio via Sperga 54 Milano: redazione attestato di certificazione energetica A.C.E. e targa energetica per interventi sostituzione impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di

	caldaia a condensazione ai fini dell'ottenimento benefici fiscali.
Febbraio 2008	Appartamento in via Solari 2 Milano: progettazione in D.I.A.
Febbraio 2008	Appartamento Via della Residenza Golfo 452 MILANO 3 Basiglio (MI): redazione attestato di certificazione energetica A.C.E. per interventi su finestre comprensive di infissi ai fini dell'ottenimento benefici fiscali.
Febbraio 2008	Appartamento Via Dolci 1 Milano: redazione attestato di certificazione energetica A.C.E. per interventi su finestre comprensive di infissi ai fini dell'ottenimento benefici fiscali.
Febbraio 2008	Appartamento Via Liberazione 25 Pero (MI): redazione attestato di certificazione energetica A.C.E. per interventi su finestre comprensive di infissi ai fini dell'ottenimento benefici fiscali.
Febbraio 2008	Appartamento Via Negrolì 30 Milano: redazione attestato di certificazione energetica per interventi su finestre comprensive di infissi ai fini dell'ottenimento benefici fiscali.
Febbraio 2008	Appartamento Via Gabriele D'Annunzio 22 Pioltello (MI): redazione attestato di certificazione energetica A.C.E. per interventi su finestre comprensive di infissi ai fini dell'ottenimento benefici fiscali.
Febbraio 2008	Appartamento Via Alessandrini 1 Pioltello (MI): redazione attestato di certificazione energetica A.C.E. per interventi su finestre comprensive di infissi ai fini dell'ottenimento benefici fiscali.
Marzo 2008	Condominio via N. Battaglia 40 Milano: redazione attestato di certificazione energetica A.C.E. e targa energetica per interventi sostituzione impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaia a condensazione ai fini dell'ottenimento benefici fiscali.
Marzo 2008	Appartamento via B. Marcello 93 Milano: pratica aggiornamento catastale DOCFA
Marzo 2008	Appartamento Via Soperga 23 Milano: redazione attestato di certificazione energetica A.C.E. per interventi su finestre comprensive di infissi ai fini dell'ottenimento benefici fiscali.
Marzo 2008	Arch Marcello Inglese: assistenza alla contabilità condominiale, revisione contabile di 4 gestioni, esecuzione passaggio consegne, partecipazione ad assemblee di condominio.
Marzo 2008	Condominio via Rucellai 41 Milano: rilievo prospetti, elaborazione planimetrie.
Marzo 2008	Appartamento piano secondo via Canova 42 Milano: pratica progettazione in D.I.A., DIREZIONE LAVORI cantiere.
Marzo 2008	Appartamento via Imbonati 9 Milano: Consulenza Tecnica di Parte, perizia, TRIBUNALE Milano C.T.P.
Aprile 2008	Appartamento Via Primavera 23 Cinisello Balsamo (MI): redazione attestato di certificazione energetica A.C.E. per interventi su finestre comprensive di infissi ai fini dell'ottenimento benefici fiscali.
Aprile 2008	Appartamento piano terra Via Risorgimento 202 Cinisello Balsamo (MI): redazione attestato di certificazione energetica A.C.E. per interventi su finestre comprensive di infissi ai fini dell'ottenimento benefici fiscali.
Aprile 2008	Cond. Via B. Marcello 91 Milano: Pratica ESTIMO AMBIENTALE, ANALISI ACQUE, perizia di valutazione stato di conservazione impianto distribuzione acqua potabile (D.Lgs 31/2001 art. 1)
Aprile 2008	Cond. Via B. Marcello 93 Milano: Pratica ESTIMO AMBIENTALE, ANALISI ACQUE, perizia di valutazione stato di conservazione impianto distribuzione acqua potabile (D.Lgs 31/2001 art. 1)
Aprile 2008	Cond. C.so B. Aires 58 Milano: Pratica ESTIMO AMBIENTALE, ANALISI ACQUE, perizia di valutazione stato di conservazione impianto distribuzione acqua potabile (D.Lgs 31/2001 art. 1)
Aprile 2008	Cond. Corso B. Aires 64 Milano: Pratica ESTIMO AMBIENTALE, ANALISI ACQUE, perizia di valutazione stato di conservazione impianto distribuzione acqua potabile (D.Lgs 31/2001 art. 1)

Aprile 2008	Cond. Via Tamagno 7 Milano: Pratica ESTIMO AMBIENTALE, ANALISI ACQUE, perizia di valutazione stato di conservazione impianto distribuzione acqua potabile (D.Lgs 31/2001 art. 1)
Aprile 2008	Cond. Via R. Pilo 14 Milano: Pratica ESTIMO AMBIENTALE, ANALISI ACQUE, perizia di valutazione stato di conservazione impianto distribuzione acqua potabile (D.Lgs 31/2001 art. 1)
Aprile 2008	Cond. C.so Venezia 3 Milano: Pratica ESTIMO AMBIENTALE, ANALISI ACQUE, perizia di valutazione stato di conservazione impianto distribuzione acqua potabile (D.Lgs 31/2001 art. 1)
Aprile 2008	Cond. C.so Venezia 5 Milano: Pratica ESTIMO AMBIENTALE, ANALISI ACQUE, perizia di valutazione stato di conservazione impianto distribuzione acqua potabile (D.Lgs 31/2001 art. 1)
Aprile 2008	Appartamento piano primo Via De Marchi 19 Cinisello Balsamo (MI): redazione attestato di certificazione energetica A.C.E. per interventi su finestre comprensive di infissi ai fini dell'ottenimento benefici fiscali.
Aprile 2008	Appartamento piano rialzato Via De Marchi 19 Cinisello Balsamo (MI): redazione attestato di certificazione energetica A.C.E. per interventi su finestre comprensive di infissi ai fini dell'ottenimento benefici fiscali.
Aprile 2008	Appartamento via Platone 13 Pioltello (MI): redazione attestato di certificazione energetica A.C.E. per interventi su finestre comprensive di infissi ai fini dell'ottenimento benefici fiscali.
Aprile 2008	Condominio via B. Marcello 91 Milano: eseguita pratica progettuale in D.I.A. per negozio e portineria condominiale.
Aprile 2008	HOTEL in via Panfilo Castaldi 16 Milano: redazione attestato di certificazione energetica A.C.E. per interventi su finestre comprensive di infissi ai fini dell'ottenimento benefici fiscali.
Maggio 2008	Appartamento piano secondo Via Sardegna 27 Milano: redazione attestato di certificazione energetica A.C.E. per interventi su finestre comprensive di infissi ai fini dell'ottenimento benefici fiscali.
Maggio 2008	Eseguito <u>CORSO DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE</u> dei LAVORATORI (D. Lgs 626/94, art.21-22, L. 123/07- T.U. Sicurezza sul Lavoro D.Lgs 81/08, art. 36, 37) n. 8 ore, con test finale e con rilascio di attestato.
Maggio 2008	Appartamento via Del Ricordo 10 Milano: pratica progettazione in D.I.A.
Maggio 2008	Cond. Via Venini 45 Milano: Pratica ESTIMO AMBIENTALE, ANALISI ACQUE, perizia di valutazione stato di conservazione impianto distribuzione acqua potabile (D.Lgs 31/2001 art. 1)
Maggio 2008	Cond. Via Sauli 19 Milano: Pratica ESTIMO AMBIENTALE, ANALISI ACQUE, perizia di valutazione stato di conservazione impianto distribuzione acqua potabile (D.Lgs 31/2001 art. 1)
Maggio 2008	Cond. Via O. da Tresseno 7 Milano: Pratica ESTIMO AMBIENTALE, ANALISI ACQUE, perizia di valutazione stato di conservazione impianto distribuzione acqua potabile (D.Lgs 31/2001 art. 1)
Maggio 2008	Cond. Via N. Battaglia 40 Milano: Pratica ESTIMO AMBIENTALE, ANALISI ACQUE, perizia di valutazione stato di conservazione impianto distribuzione acqua potabile (D.Lgs 31/2001 art. 1)
Maggio 2008	Cond. Via Soperga 54 Milano: Pratica ESTIMO AMBIENTALE, ANALISI ACQUE, perizia di valutazione stato di conservazione impianto distribuzione acqua potabile (D.Lgs 31/2001 art. 1)
Maggio 2008	Cond. Via Martiri Oscuri 6 Milano: Pratica ESTIMO AMBIENTALE, ANALISI ACQUE, perizia di valutazione stato di conservazione impianto distribuzione acqua potabile (D.Lgs 31/2001 art. 1)
Maggio 2008	Cond. Viale Monza 73 Milano: Pratica ESTIMO AMBIENTALE, ANALISI ACQUE, perizia di valutazione stato di conservazione impianto distribuzione acqua potabile (D.Lgs 31/2001 art. 1)
Maggio 2008	Cond. Via b. Cairoli 41 Milano: Pratica ESTIMO AMBIENTALE, ANALISI ACQUE, perizia di

	valutazione stato di conservazione impianto distribuzione acqua potabile (D.Lgs 31/2001 art. 1)
Maggio 2008	Cond. Via Rucellai 41/43/45- Vimercati 2/6 Milano: Pratica ESTIMO AMBIENTALE, ANALISI ACQUE, perizia di valutazione stato di conservazione impianto distribuzione acqua potabile (D.Lgs 31/2001 art. 1)
Maggio 2008	Cond. Via G. d'Arco 4 Milano: Pratica ESTIMO AMBIENTALE, ANALISI ACQUE, perizia di valutazione stato di conservazione impianto distribuzione acqua potabile (D.Lgs 31/2001 art. 1)
Maggio 2008	Cond. Via N. Torriani 3 Milano: Pratica ESTIMO AMBIENTALE, ANALISI ACQUE, perizia di valutazione stato di conservazione impianto distribuzione acqua potabile (D.Lgs 31/2001 art. 1)
Maggio 2008	Cond. Via Settembrini 47 Milano: Pratica ESTIMO AMBIENTALE, ANALISI ACQUE, perizia di valutazione stato di conservazione impianto distribuzione acqua potabile (D.Lgs 31/2001 art. 1)
Maggio 2008	Cond. Via Palestrina 9 Milano: Pratica ESTIMO AMBIENTALE, ANALISI ACQUE, perizia di valutazione stato di conservazione impianto distribuzione acqua potabile (D.Lgs 31/2001 art. 1)
Giugno 2008	Arch. Inglese: assistenza contabile, revisione conti/bilanci per passaggio consegne Condominio Via Fano 6 Milano.
Giugno 2008	Appartamento via Diaz Generale Armando 14 Vimercate (MB): pratica progettazione in D.I.A. per opera interne.
Giugno 2008	Arch. Inglese: assistenza alla redazione di pratiche di certificazione energetica A.C.E. per INTERO EDIFICIO TAR REGIONE LOMBARDIA; prtica progettazione in D.I.A e assistenza cantiere via Leopardi 6 Pessano con Bornago (MI)
Giugno 2008	Appartamento via Grado 19 Milano: pratica progettuale di cambio di destinazione d'uso senza opera ai sensi degli art. 51 e 52.2 della L.R. 12/05 e dell'art. 13 del vigente R.E.; pratica aggiornamento catastale.
Luglio 2008	Cond. Via Ugo La Malfa 2/ 4 /6 Milano: Pratica ESTIMO AMBIENTALE, ANALISI ACQUE, perizia di valutazione stato di conservazione impianto distribuzione acqua potabile (D.Lgs 31/2001 art. 1)
Luglio 2008	Cond. Via Padova 282 Milano: Pratica ESTIMO AMBIENTALE, ANALISI ACQUE, perizia di valutazione stato di conservazione impianto distribuzione acqua potabile (D.Lgs 31/2001 art. 1)
Luglio 2008	Cond. Via Morimondo 9 Milano: Pratica ESTIMO AMBIENTALE, ANALISI ACQUE, perizia di valutazione stato di conservazione impianto distribuzione acqua potabile (D.Lgs 31/2001 art. 1)
Luglio 2008	Cond. Via Morimondo 11 Milano: Pratica ESTIMO AMBIENTALE, ANALISI ACQUE, perizia di valutazione stato di conservazione impianto distribuzione acqua potabile (D.Lgs 31/2001 art. 1)
Luglio 2008	Cond. Via F. Nava 36 Milano: Pratica ESTIMO AMBIENTALE, ANALISI ACQUE, perizia di valutazione stato di conservazione impianto distribuzione acqua potabile (D.Lgs 31/2001 art. 1)
Luglio 2008	Cond. Via Carnia 20 Milano: Pratica ESTIMO AMBIENTALE, ANALISI ACQUE, perizia di valutazione stato di conservazione impianto distribuzione acqua potabile (D.Lgs 31/2001 art. 1)
Luglio 2008	Cond. Via Ugo Betti 183-193 Milano: Pratica ESTIMO AMBIENTALE, ANALISI ACQUE, perizia di valutazione stato di conservazione impianto distribuzione acqua potabile (D.Lgs 31/2001 art. 1)
Luglio 2008	Cond. Via B. Marcello 91 Milano: pratica catastale di fusione e frazionamento negozio e portineria condominiale.
Luglio 2008	Condominio Via Tamagno 7 Milano: rilievo di tutto l'edificio condominiale, redazione di n. 14 attestato di certificazione energetica A.C.E. per gli appartamenti e n. 1 certificato energetico A.C.E. per la portineria.
Luglio 2008	Appartamento Via Papa Giovanni XXIII a Cologno Monzese (MI): redazione attestato di certificazione energetica A.C.E. per interventi su finestre comprensive di infissi ai fini

	dell'ottenimento benefici fiscali; pratica aggiornamento atti catastali.
Luglio 2008	Appartamento Via Toscana 15 a Opera (MI): redazione attestato di certificazione energetica A.C.E. per interventi su finestre comprensive di infissi ai fini dell'ottenimento benefici fiscali.
Luglio 2008	Appartamento Via Tremelloni 12 Milano: redazione attestato di certificazione energetica A.C.E. per interventi su finestre comprensive di infissi ai fini dell'ottenimento benefici fiscali.
Luglio 2008	Appartamento Piazza della Repubblica 23 Milano: redazione attestato di certificazione energetica A.C.E. per interventi su finestre comprensive di infissi ai fini dell'ottenimento benefici fiscali.
Agosto 2008	N. 2 appartamenti in via Dei Caduti 11 Assago (MI): pratica progettuale comunale di PERMESSO A COSTRUIRE IN SANATORIA.
Agosto 2008	Appartamento via Canova 42 Milano: pratica aggiornamento catastale DOCFA.
Settembre 2008	Arch. Inglese: assistenza contabile, revisione contabilità passaggio consegne Condominio via O. da Tresseno 7 Milano.
Settembre 2008	Appartamento via Canova 42 Milano: redazione attestato di certificazione energetica A.C.E.
Ottobre 2008	Condominio via Natale Battaglia 40 Milano: PERIZIA tecnica comunale per richiesta autorizzazione posa dissuasori della sosta a mezzo archetti acciaio inox
Ottobre 2008	Appartamento C.so B. Aires 64/ Via Spontini 1 Milano: pratica progettazione in D.I.A. non onerosa per realizzazione BED & BREAKFAST.
Ottobre 2008	Appartamento Via Solari 2 Milano: redazione attestato di certificazione energetica A.C.E. per interventi su finestre comprensive di infissi ai fini dell'ottenimento benefici fiscali.
Ottobre 2008	Condominio via Padova 282 Milano: consulenza affitti, compilazione, conferimento agenzia delle entrate, registrazione contratti posti auto.
Ottobre 2008	Arch. Inglese: collaborazione tecnica per pratica progettuale in D.I.A. non onerosa per rialzo parapetti balcony via Padova 235 Milano; pratica progettuale in D.I.A. non onerosa per sostituzione portone Condominio viale Monza 311 Milano.
Ottobre 2008	Appartamento Via Bolzano 6 Milano: redazione attestato di certificazione energetica A.C.E. per interventi su finestre comprensive di infissi ai fini dell'ottenimento benefici fiscali.
Novembre 2008	Condominio via F. Nava 36 Milano: pratica progettuale comunale di CAMBIO DESTINAZIONE D'USO della portineria da ufficio a residenza; pratica aggiornamento catastale DOCFA.
Novembre 2008	Condominio Corso Buenos Aires 58 Milano: pratica progettazione in D.I.A. non onerosa per modifica dei serramenti esterni prospetti interni.
Dicembre 2008	Appartamento Via Pordenone 38 Milano: pratica progettazione in D.I.A. non onerosa per opere interne e frazionamento in n. 2 appartamenti
Dicembre 2008	Appartamento via Meucci Antonio 29 Milano: pratica riqualificazione energetica semplificata-compilazione e trasmissione allegato F all'ENEA per interventi su finestre comprensive di infissi
Dicembre 2008	Appartamento in Piazza Francesco Guardi 15 Milano: aggiornamento catastale DOCFA.
Dicembre 2008	Appartamento Via Santa Rita 45 Milano: redazione attestato di certificazione energetica A.C.E. per interventi su finestre comprensive di infissi ai fini dell'ottenimento benefici fiscali.
Dicembre 2008	Appartamento piano quarto Via Delle Leghe 17 Milano: redazione attestato di certificazione energetica A.C.E. per interventi su strutture opache orizzontali- isolamento copertura- ai fini dell'ottenimento benefici fiscali.
Dicembre 2008	Appartamento Via Pratomarone 40 a Palazzago (BG): pratica riqualificazione energetica semplificata- compilazione e trasmissione allegato F all'ENEA per interventi su finestre comprensive di infissi

Dicembre 2008	Appartamento Via Durini 27 Milano: pratica riqualificazione energetica semplificata- compilazione e trasmissione allegato F all'ENEA per interventi su finestre comprensive di infissi e redazione di attestato di certificazione energetica.
Gennaio 2009	Arch. Inglese: assistenza contabile, revision conti e chiusura bilanci di diversi Condomini
Gennaio 2009	Condominio via Padova 282 Milano: collaborazione al COORDINAMENTO alla Sicurezza in fase di progettazione Lavori – C.S.P. D.Lgs 494/96 e successive per cantiere facciate.
Febbraio 2009	Appartamento Via Mazzini 29 Certosa di Pavia (PV): pratica riqualificazione energetica semplificata- compilazione e trasmissione allegato F all'ENEA per interventi su finestre comprensive di infissi
Febbraio 2009	Appartamento Via Atene 10 Milano: redazione attestato di qualificazione energetica.
Febbraio 2009	Appartamento piano quarto Via XXV Aprile 167 Merate (LC): redazione attestato di certificazione energetica A.C.E. .
Febbraio 2009	Appartamento Corso Buenos Aires 61Milano: redazione attestato di qualificazione energetica.
Marzo 2009	N. 3 Appartamenti Via Bembo Pietro 7 Milano: aggiornamento dati intestazione mediante la redazione n. 3 VOLTURE catastali; redazione n. 3 attestati di certificazione energetica A.C.E.
Marzo 2009	Appartamento piano settimo Via Canova 42 Milano: pratica progettazione in D.I.A. per opere interne, DIREZIONE LAVORI, assistenza CANTIERE edile.
Marzo 2009	Condominio via Tamagno 7 Milano: PREALLINEAMENTO catastale, VOLTURA portineria-rettifica intestazione.
Marzo 2009	Comunione Cortile S. G. d'Arco-Milano: Consulenza Tecnica di Parte, perizia, TRIBUNALE Milano C.T.P.
Marzo 2009	Condominio via Soperga 54 Milano: pratica aggiornamento catastale DOCFA appartamento condominiale.
Aprile 2009	Condominio via Porpora 141 Milano: pratica progettazione in D.I.A. per prospetto esterno
Aprile 2009	Appartamento Via Pordenone 38 Milano: DIREZIONE LAVORI e COORDINAMENTO SICUREZZA in fase di Esecuzione opera interne e frazionamento in n. 2 appartamenti
Aprile 2009	Arch. Inglese: collaborazione alla redazione di attestato di certificazione energetica A.C.E. Via G. Giusti 28 Milano, e gestione amministrativa vari stabili.
Maggio 2009	Arch. Della Giovanna: collaborazione alla redazione di attestato di certificazione energetica A.C.E. Via Pacini 45 Milano.
Maggio 2009	Arch. Inglese: collaborazione alla redazione di attestato di n. 20 attestati di certificazione energetica A.C.E. Via Rugacesio 3 a Pioltello (MI).
Maggio 2009	Appartamento via Circo 18 Milano: pratica aggiornamento catastale DOCFA .
Maggio 2009	Appartamento piano quinto Via Solferino 3 Milano: pratica riqualificazione energetica semplificata- compilazione e trasmissione allegato F all'ENEA per interventi di isolamento copertura e redazione di attestato di certificazione energetica.
Giugno 2009	Appartamento via Varanini 26 Milano: pratica aggiornamento catastale DOCFA .
Giugno 2009	Appartamento Via Cesare Arici 30 Milano: pratica riqualificazione energetica semplificata- compilazione e trasmissione allegato F all'ENEA per interventi di isolamento copertura.
Giugno 2009	Appartamento piano primo Via Comune Antico 65 Milano: redazione attestato di certificazione energetica A.C.E. .
Giugno 2009	Arch. Inglese: assistenza contabile, revision contabilità passaggio consegne Condominio via B.

	Marcello 91 Milano.
Giugno 2009	Arch. Inglese: collaborazione tecnica COORDINAMENTO alla SICUREZZA - cantiere Via Padova 282 Milano.
Giugno 2009	Appartamento Via Pordenone 38 Milano: pratica aggiornamento catastale DOCFA per opere interne e frazionamento in n. 2 appartamenti
Giugno 2009	Appartamento Piazza Guardi 15 Milano: pratica aggiornamento dati catastali, ripristino unità, VOLTURE.
Giugno 2009	Condominio via G. B. Carta 2-Milano: pratica COSAP per occupazione pubblica via per manutenzione urgente
Giugno 2009	Arch. Inglese: collaborazione alla redazione di attestati energetici A.C.E. per intero stabile di Via Venini 31-33-35 Milano
Luglio 2009	Imm.re Prima, assistenza all'impresa CANTIERE Via Padova 235 Milano
Luglio 2009	Appartamento Via Circo 18 Milano: pratica riqualificazione energetica semplificata-compilazione e trasmissione allegato F all'ENEA per interventi su finestre comprensive di infissi e redazione di attestato di certificazione energetica.
Luglio 2009	Appartamento piano sesto via Soderini 55 Milano: redazione attestato di certificazione energetica.
Luglio 2009	Condominio via Soperga 54 Milano: PERIZIA tecnica comunale per richiesta autorizzazione posa dissuasori della sosta a mezzo archetti acciaio inox
Luglio 2009	Arch Inglese. Assistenza alla contabilità amministrativa Condomini, chiusure bilanci
Luglio 2009	Appartamento piano interrato Via delle Gardenie 3 Milano: redazione attestato di certificazione energetica A.C.E. .
Luglio 2009	Appartamento piano primo via Coni Zugna 63 Milano: redazione attestato di qualificazione energetica.
Luglio 2009	Appartamento piano quarto Via A. Manzoni 3 Villasanta (MB): redazione attestato di certificazione energetica A.C.E. per interventi su finestre comprensive di infissi ai fini dell'ottenimento benefici fiscali.
Luglio 2009	Appartamento piano quinto Via della Sila 21 Milano: redazione attestato di certificazione energetica A.C.E. .
Luglio 2009	Appartamento Via Sant'Isidoro 1 Città di Bogogno (NO): redazione attestato di certificazione energetica A.C.E. .
Luglio 2009	Appartamento Via Sacco e Vanzetti 5/d Vimodrone (MI): redazione attestato di qualificazione energetica per interventi su finestre comprensive di infissi ai fini dell'ottenimento benefici fiscali.
Agosto 2009	Appartamento piano sesto Via E. Carpi 24 Milano: redazione attestato di certificazione energetica A.C.E. .
Settembre 2009	Appartamento piano quarto Viale Umbria 7 Cologno Monzese (MI): redazione attestato di qualificazione energetica per interventi su finestre comprensive di infissi ai fini dell'ottenimento benefici fiscali.
Settembre 2009	Appartamento via Gabriele d'Annunzio 24 Pioltello (MI): pratica aggiornamento catastale DOCFA.
Settembre 2009	Appartamento Via Pontida 19/a Cernusco sul Naviglio (MI): redazione attestato di qualificazione energetica per interventi su finestre comprensive di infissi ai fini dell'ottenimento benefici fiscali.
Settembre 2009	Arch Inglese. Assistenza alla contabilità amministrativa Condomini, chiusure bilanci

Settembre 2009	Condominio via F. nava 36 Milano: progettazione in D.I.A. per lavori locali cantine condominiali
Ottobre 2009	Appartamento piano interrato Via Saldini 3 Milano: redazione attestato di certificazione energetica A.C.E.
Ottobre 2009	Appartamento Via Padova 154 Milano: redazione attestato di qualificazione energetica per interventi su finestre comprensive di infissi ai fini dell'ottenimento benefici fiscali.
Ottobre 2009	Appartamento Piazza Risorgimento 7 Milano: redazione attestato di qualificazione energetica per interventi su finestre comprensive di infissi ai fini dell'ottenimento benefici fiscali.
Ottobre 2009	Appartamento Via Radaelli 14 Segrate (MI): redazione attestato di qualificazione energetica per interventi su finestre comprensive di infissi ai fini dell'ottenimento benefici fiscali.
Ottobre 2009	Appartamento Via Pietro Martinelli 31 Milano: redazione attestato di qualificazione energetica ai fini dell'ottenimento benefici fiscali.
Ottobre 2009	Appartamento Via Primaticcio 88 Milano: redazione attestato di qualificazione energetica ai fini dell'ottenimento benefici fiscali.
Ottobre 2009	Appartamento Via Ugo Foscolo 20 Milano: redazione attestato di qualificazione energetica ai fini dell'ottenimento benefici fiscali.
Ottobre 2009	Appartamento Via Felice Bisleri 11 Milano: redazione attestato di certificazione energetica A.C.E.
Ottobre 2009	Appartamento Via Degli Astri 26 Milano: redazione attestato di certificazione energetica A.C.E.
Ottobre 2009	Appartamento Via Bettino da Trezzo 12 Milano: redazione attestato di certificazione energetica.
Novembre 2009	Appartamento Viale Bodio 18 Milano: redazione attestato di certificazione energetica A.C.E.
Novembre 2009	Appartamento Via Soderini 55 Milano: redazione attestato di certificazione energetica A.C.E.
Novembre 2009	Appartamento Via Corso Villaregia 116 a Riva Ligure (IM): pratica riqualificazione energetica semplificata- compilazione e trasmissione allegato F all'ENEA per interventi su finestre comprensive di infissi
Novembre 2009	Appartamento Via Dei Grimani 19 Milano: pratica riqualificazione energetica semplificata-compilazione e trasmissione allegato F all'ENEA per interventi su finestre comprensive di infissi
Novembre 2009	Arch. Germana Mior: collaborazione stesura disegni in autocud, redazione progetti per villetta in Località Cher Montemezzo (CO)
Dicembre 2009	Appartamento Via Degli Zuccaro 2 Milano: redazione attestato di qualificazione energetica ai fini dell'ottenimento benefici fiscali.
Dicembre 2009	Appartamento Via Populonia 6 Milano: redazione attestato di qualificazione energetica ai fini dell'ottenimento benefici fiscali.
Dicembre 2009	Appartamento Via della Martinella 7 Milano: redazione attestato di certificazione energetica.
Gennaio 2010	Appartamento Via Dei Fiordalisi 1 Milano: redazione attestato di certificazione energetica A.C.E.
Gennaio 2010	Appartamento Via Degli Astri 22 Milano: redazione attestato di certificazione energetica A.C.E.
Febbraio 2010	Appartamento via Giuba 23/A Milano: pratica aggiornamento catastale DOCFA .
Febbraio 2010	Appartamento Via Monte Grappa 10 Garbagnate Milanese (MI): redazione attestato di certificazione energetica A.C.E.
Febbraio 2010	Appartamento Via Bavona 5 Milano: redazione attestato di certificazione energetica A.C.E.
Febbraio 2010	Appartamento via Canova 42 Milano: pratica aggiornamento catastale DOCFA .
Febbraio 2010	Appartamento Via Soderini 55 Milano: redazione attestato di certificazione energetica A.C.E.

Febbraio 2010	Appartamento Via Colletta 30 Milano: redazione attestato di certificazione energetica A.C.E.
Febbraio 2010	Appartamento Via Degli Astri 22 Milano: redazione attestato di certificazione energetica A.C.E.
Marzo 2010	Arch Inglese: assistenza alla gestione e alla contabilità amministrativa Condomini, chiusure bilanci
Marzo 2010	Appartamento Via Soderini 55 Milano: redazione attestato di certificazione energetica A.C.E.
Marzo 2010	Appartamento Via Isonzo 3 Merate (LC): redazione attestato di certificazione energetica A.C.E.
Aprile 2010	Appartamento Via Del Ricordo 10 Milano: pratica riqualificazione energetica semplificata-compilazione e trasmissione allegato F all'ENEA per interventi su finestre comprensive di infissi
Aprile 2010	Appartamento Via dei Tulipani 1 Milano: redazione attestato di certificazione energetica A.C.E.
Maggio 2010	Appartamento Largo Arienti 29 Arcore (MB): pratica riqualificazione energetica semplificata-compilazione e trasmissione allegato F all'ENEA per interventi su finestre comprensive di infissi
Maggio 2010	Appartamento Via Cascina Corba 84 Milano: redazione attestato di certificazione energetica ACE
Maggio 2010	Appartamento Via Piombina 4 a Bursto Arsizio (VA): pratica riqualificazione energetica semplificata- compilazione e trasmissione allegato F all'ENEA per interventi su finestre comprensive di infissi
Maggio 2010	Appartamento Via Padova 312 Milano: pratica riqualificazione energetica semplificata-compilazione e trasmissione allegato F all'ENEA per interventi su finestre comprensive di infissi
Maggio 2010	Appartamento Viale Murillo 3 Milano: redazione attestato di certificazione energetica A.C.E.
Maggio 2010	Appartamento Via California 3 Milano: redazione attestato di certificazione energetica A.C.E.
Maggio 2010	Appartamento Via Bolzano 22 Milano: redazione attestato di certificazione energetica A.C.E.
Giugno 2010	Appartamento Via Grado 19 Mialno: pratica progettuale cambio di destinazioen d'uso senza opera (art. 51 – 52.2 L.R. 12/05 e art. 13 R.E.)
Giugno 2010	Appartamento Via Degli Astri 26 Milano: redazione attestato di certificazione energetica A.C.E.
Giugno 2010	Appartamento Viale Certosa 19 Milano: redazione attestato di certificazione energetica A.C.E.
Giugno 2010	Appartamento Via General Espinasse 37/2 a Bursto Arsizio (VA): pratica riqualificazione energetica semplificata- compilazione e trasmissione allegato F all'ENEA per interventi su finestre comprensive di infissi
Luglio 2010	Appartamento Via Venini 45 Milano: pratica aggiornamento catastale DOCFA.
Luglio 2010	Arch Inglese: assistenza alla redazione di diverse certificazioni energetiche A.C.E.
Luglio 2010	Appartamento Via Vincenzo Maria Coronelli 7 Milano: redazione attestato di certificazione energetica A.C.E.
Luglio 2010	Appartamento Via Fiordalisi 6 Milano: redazione attestato di certificazione energetica A.C.E.
Luglio 2010	Arch Inglese: assistenza alla gestione e alla contabilità amministrativa Condomini, chiusure bilanci
Luglio 2010	Appartamento Via Aselli Gaspare 18 Milano: pratica riqualificazione energetica semplificata-compilazione e trasmissione allegato F all'ENEA per interventi su finestre comprensive di infissi
Agosto 2010	Appartamento Piazza Agrippa 1 Milano: redazione attestato di certificazione energetica A.C.E.
Settembre 2010	Arch Inglese: assistenza alla gestione e alla contabilità amministrativa Condomini, chiusure bilanci

Settembre 2010	Appartamento Via F. Brambilla 7 Milano: pratica riqualificazione energetica semplificata-compilazione e trasmissione allegato F all'ENEA per interventi su finestre comprensive di infissi
Settembre 2010	Appartamento Via Comune Antico 15 Milano: pratica aggiornamento catastale DOCFA.
Settembre 2010	Appartamento Via Risorgimento 204 Cinisello Balsamo (MI): pratica riqualificazione energetica semplificata- compilazione e trasmissione allegato F all'ENEA per interventi di sostituzione impianti di climatizzazione invernale
Ottobre 2010	N. 3 Appartamenti Via F. Brambilla 7 Milano: pratica riqualificazione energetica semplificata-compilazione e trasmissione allegato F all'ENEA per interventi su finestre comprensive di infissi
Novembre 2010	Villetta in Località Cher Montemezzo (CO): redazione attestato di certificazione energetica A.C.E.
Novembre 2010	Appartamento Via F. Brambilla 7 Milano: pratica riqualificazione energetica semplificata-compilazione e trasmissione allegato F all'ENEA per interventi su finestre comprensive di infissi
Novembre 2010	Appartamento Via San Mamete 91 Milano: pratica riqualificazione energetica semplificata-compilazione e trasmissione allegato F all'ENEA per interventi su finestre comprensive di infissi
Novembre 2010	Appartamento Via Inganni 29 Milano: redazione attestato di certificazione energetica A.C.E.
Novembre 2010	Appartamento Via Angelo Inganni 64 Milano: redazione attestato di certificazione energetica.
Novembre 2010	Appartamento Via Bettino da Trezzo 12 Milano: redazione attestato di certificazione energetica.
Dicembre 2010	Appartamento Via Dei Grimani 19 Milano: redazione attestato di certificazione energetica A.C.E.
Dicembre 2010	Appartamento Via Faravelli 8 Milano: pratica aggiornamento catastale DOCFA.
Dicembre 2010	Appartamento Via Palmanova 189 Milano: pratica aggiornamento catastale DOCFA.
Dicembre 2010	Appartamento Via Teobaldo Ciconi 8 Milano: pratica aggiornamento catastale DOCFA.
Dicembre 2010	Appartamento Via F. Brambilla 7 Milano: pratica riqualificazione energetica semplificata-compilazione e trasmissione allegato F all'ENEA per interventi su finestre comprensive di infissi
Dicembre 2010	Appartamento Via Comune Antico 15 Milano: pratica aggiornamento catastale VOLTURA.
Dicembre 2010	Appartamento Via del Pozzo Toscanelli 1 Milano: pratica aggiornamento catastale DOCFA.
Dicembre 2010	Appartamento Via Paruta 74 Milano: pratica riqualificazione energetica semplificata-compilazione e trasmissione allegato F all'ENEA per interventi su finestre comprensive di infissi
Gennaio 2011	Appartamento Via Risorgimento 204 Cinisello Balsamo (MI): pratica riqualificazione energetica semplificata- compilazione e trasmissione allegato F all'ENEA per interventi di sostituzione impianti di climatizzazione invernale
Gennaio 2011	Appartamento Via Teobaldo Ciconi 8 Milano: redazione attestato di certificazione energetica.
Gennaio 2011	Arch Inglese: assistenza alla gestione e alla contabilità amministrativa Condomini, chiusure bilanci
Gennaio 2011	Appartamento Via Ilarione Rancati 6 Milano: redazione attestato di certificazione energetica.
Gennaio 2011	N. 2 Appartamenti Viale San Gimignano 16 Milano: redazione n. 2 attestati di certificazione energetica A.C.E.
Febbraio 2011	Appartamento Via Degli Astri 26 Milano: redazione attestato di certificazione energetica A.C.E.
Febbraio 2011	Appartamento Via Padova 282 Milano: redazione attestato di certificazione energetica A.C.E.
Febbraio 2011	Appartamento Via delle Primule 10 Milano: redazione attestato di certificazione energetica A.C.E.
Marzo 2011	Appartamento Via Padova 268 Milano: redazione attestato di certificazione energetica A.C.E.

Marzo 2011	Appartamento Via Sauli 19 Milano: redazione attestato di certificazione energetica A.C.E.
Marzo 2011	Appartamento Via G. da Modena 26 Milano: redazione attestato di certificazione energetica.
Marzo 2011	Appartamento via Luigi Prinetti 40 Milano: PERIZIA stato conservazione terrazzo uso esclusivo.
Marzo 2011	Appartamento piano T. Piazza Bottini 6 Milano: redazione attestato di certificazione energetica.
Marzo 2011	Appartamento Via Pietro Moscati 9 Milano: pratica aggiornamento catastale DOCFA.
Marzo 2011	Appartamento Cond.le Via Venini 45 Milano: redazione attestato di certificazione energetica.
Aprile 2011	Condominio la Vigna Grande Milano: pratica richiesta PASSO CARRAIO (su via Giulietti)
Aprile 2011	Arch. Inglese: assistenza alla DIREZIONE LAVORI cantiere via Padova 282 Milano
Aprile 2011	Appartamento Via Venini 45 Milano: pratica aggiornamento catastale DOCFA.
Aprile 2011	Appartamento Piazza Bottini 4 Milano: redazione dichiarazioni di non impianto/ certificazione energetica.
Aprile 2011	Appartamento Via della Giustizia 9 Milano: pratica aggiornamento catastale VOLTURA di PREALLINEAMENTO, redazione pratica comunale C.I.A.L. in sanatoria con cambio uso.
Maggio 2011	Arch Inglese: assistenza alla gestione e alla contabilità amministrativa Condomini, chiusure bilanci
Maggio 2011	Appartamento Via Rinuccini 1 Milano: pratica progettuale comunale C.I.A.L. comunicazione inizio attività edilizia libera
Maggio 2011	Eseguito <u>CORSO DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE</u> dei <u>LAVORATORI</u> (T.U. SICUREZZA SUL LAVORO D.Lgs 81/08, art. 36, 37) n. 8 ore, con test finale e con rilascio di attestato.
Maggio 2011	Appartamento Via Leone Pancaldo 5 Milano: pratica riqualificazione energetica semplificata-compilazione e trasmissione allegato F all'ENEA per interventi su finestre comprensive di infissi
Maggio 2011	Appartamento Via della Giustizia 9 Milano: pratica aggiornamento catastale DOCFA e redazione attestato di certificazione energetica A.C.E.
Maggio 2011	Arch Inglese: assistenza alla gestione e alla contabilità amministrativa Condomini, chiusure bilanci
Giugno 2011	INTERO EDIFICIO Corso Venezia 3 Milano: rilievo di tutto l'edificio esternamente e internamente, rilievo di tutti gli appartamenti, redazione n. 17 attestati di certificazione energetica A.C.E.
Giugno 2011	Appartamento Via Settembrini 47 Milano: redazione attestato di certificazione energetica A.C.E.
Giugno 2011	Condominio via Dei Piatti 1-3 Milano: pratica C.I.A.L. comunicazione inizio attività edilizia libera per lavori prospetti interni
Luglio 2011	Appartamento Via F. Gonin 69 Milano: redazione attestato di certificazione energetica A.C.E.
Agosto 2011	Appartamento Via Emilio De Marchi 19 Milano: redazione attestato di certificazione energetica A.C.E.
Agosto 2011	Appartamento Piazza Agrippa 1 Milano: redazione attestato di certificazione energetica A.C.E.
Agosto 2011	Appartamento Corso di Porta Nuova 52 Milano: redazione attestato di certificazione energetica
Agosto 2011	Appartamento Via G. Luosi 18 Milano: pratica C.I.A.L. comunicazione inizio attività edilizia libera e aggiornamento catastale DOCFA

Agosto 2011	Appartamento Via delle Leghe 17 Milano: pratica aggiornamento catastale DOCFA.
Settembre 2011	Appartamento Via Gallarate 339 Milano: redazione attestato di certificazione energetica A.C.E.
Settembre 2011	Arch Inglese: assistenza alla gestione e alla contabilità amministrativa Condomini, chiusure bilanci
Ottobre 2011	Appartamento Piazza Frattini 15 Milano: redazione attestato di certificazione energetica A.C.E.
Ottobre 2011	Appartamento Via Napo Torriani 3 Milano: redazione attestato di certificazione energetica A.C.E.
Ottobre 2011	Appartamento Via Delle Leghe 17 Milano: pratica PERMESSO A COSTRUIRE con cambio uso
Ottobre 2011	Appartamento Via Francesco Melzi d'Eril 27 Milano: pratica aggiornamento catastale DOCFA e redazione attestato di certificazione energetica A.C.E.
Ottobre 2011	Appartamento Via G. Luosi 18 Milano: redazione attestato di certificazione energetica A.C.E.
Ottobre 2011	Appartamento Via Sant'Anna 3 Agrate Brianza (MB): pratica riqualificazione energetica semplificata- compilazione e trasmissione allegato F all'ENEA per interventi su finestre comprensive di infissi
Ottobre 2011	Appartamento Via Cufra 23 Milano: redazione attestato di certificazione energetica A.C.E.
Novembre 2011	<u>DOCENZA: tenuta lezione CORSO PROFESSIONALE DI AMMINISTRAZIONE CONDOMINIALE per conto di CESCND - NORMATIVA.</u>
Novembre 2011	Condominio Via Marocco 12 Milano: pratica <u>D.Lgs 81/08</u> Documento di Valutazione dei Rischi DVR per SICUREZZA SUL LAVORO
Novembre 2011	Condominio Via Ugo La Malfa 2-4-6 Milano: pratica <u>D.Lgs 81/08</u> Documento di Valutazione dei Rischi DVR per SICUREZZA SUL LAVORO
Novembre 2011	Condominio Via Venini 45 Milano: pratica <u>D.Lgs 81/08</u> Documento di Valutazione dei Rischi DVR per SICUREZZA SUL LAVORO
Novembre 2011	Condominio Via Rucellai/Vimercati Milano: pratica <u>D.Lgs 81/08</u> Documento di Valutazione dei Rischi DVR per SICUREZZA SUL LAVORO
Novembre 2011	Condominio Via Dei Piatti 1-3 Milano: pratica <u>D.Lgs 81/08</u> Documento di Valutazione dei Rischi DVR per SICUREZZA SUL LAVORO
Novembre 2011	Condominio Via Palestrina 9 Milano: pratica <u>D.Lgs 81/08</u> Documento di Valutazione dei Rischi DVR per SICUREZZA SUL LAVORO
Novembre 2011	Condominio Corso Venezia 3 Milano: pratica <u>D.Lgs 81/08</u> Documento di Valutazione dei Rischi DVR per SICUREZZA SUL LAVORO
Novembre 2011	Condominio Corso Venezia 5 Milano: pratica <u>D.Lgs 81/08</u> Documento di Valutazione dei Rischi DVR per SICUREZZA SUL LAVORO
Novembre 2011	Condominio Via Carnia 20 Milano: pratica <u>D.Lgs 81/08</u> Documento di Valutazione dei Rischi DVR per SICUREZZA SUL LAVORO
Novembre 2011	Condominio Via Settembrini 47 Milano: pratica <u>D.Lgs 81/08</u> Documento di Valutazione dei Rischi DVR per SICUREZZA SUL LAVORO
Novembre 2011	Condominio Via Padova 268 Milano: pratica <u>D.Lgs 81/08</u> Documento di Valutazione dei Rischi DVR per SICUREZZA SUL LAVORO
Dicembre 2011	Appartamento Via Brambilla 7 Milano: redazione attestato di certificazione energetica A.C.E.
Dicembre 2011	Appartamento Via Doria 22 Brugherio (MB): pratica riqualificazione energetica semplificata-compilazione e trasmissione allegato F all'ENEA per interventi su finestre comprensive di infissi

Dicembre 2011	Condominio Via Padova 282 Milano: pratica <u>D.Lgs 81/08</u> Documento di Valutazione dei Rischi DVR per SICUREZZA SUL LAVORO
Dicembre 2011	Condominio Via Del Ricordo 24 Milano: pratica <u>D.Lgs 81/08</u> Documento di Valutazione dei Rischi DVR per SICUREZZA SUL LAVORO
Dicembre 2011	Appartamenti in via delle Leghe 17 Milano: pratica parere igienico-sanitario edilizio per permesso a costruire in sanatoria con cambio uso
Dicembre 2011	Appartamento Via Del Torchio 7 Milano: redazione attestato di certificazione energetica A.C.E.
Dicembre 2011	Condominio Via F. Nava 36 Milano: pratica <u>D.Lgs 81/08</u> Documento di Valutazione dei Rischi DVR per SICUREZZA SUL LAVORO
Dicembre 2011	Appartamento Viale Monza 73 Milano: redazione attestato di certificazione energetica A.C.E.
Dicembre 2011	Appartamento Via Ugo La Malfa 6 73 Milano: redazione attestato di certificazione energetica A.C.E.
Dicembre 2011	Arch Inglese: assistenza alla gestione e alla contabilità amministrativa Condomini, chiusure bilanci
Gennaio 2012	Appartamento Via della Giustizia 9 Milano: n. 2 pratiche di aggiornamento catastale
Gennaio 2012	Arch Inglese: assistenza alla gestione e alla contabilità amministrativa Condomini, chiusure bilanci
Gennaio 2012	Appartamento Via Paracelsio 10 Milano: redazione attestato di certificazione energetica A.C.E.
Gennaio 2012	Appartamento Via degli Arcimboldi 2 Milano: redazione attestato di certificazione energetica A.C.E.
Gennaio 2012	Condominio via Rucellai/ Via Vimercati Milano: analisi pratica V.V.F. ANTINCENDIO (L. 818/84) pratica centrale termica
Gennaio 2012	Condominio via Padova 282 Milano: analisi pratica V.V.F. ANTINCENDIO (L. 818/84) pratica centrale termica
Gennaio 2012	Condominio via Del Ricordo 24 Milano: analisi pratica V.V.F. ANTINCENDIO (L. 818/84) pratica centrale termica
Gennaio 2012	Condominio via Mazzini 22 Cernusco sul Naviglio (MI): analisi pratica V.V.F. ANTINCENDIO (L. 818/84) pratica centrale termica
Gennaio 2012	Condominio via Padova 268 Milano: analisi pratica V.V.F. ANTINCENDIO (L. 818/84) pratica centrale termica
Gennaio 2012	Appartamento Via Caduti di Marcinelle 18 Milano: redazione attestato di certificazione energetica A.C.E.
Gennaio 2012	Appartamento v. Ceresio 3/B Milano: PERIZIA DI STIMA GIURATA-TRIBUNALE MILANO
Febbraio 2012	Appartamento Via Tarabella 3 Milano: pratica riqualificazione energetica semplificata-compilazione e trasmissione allegato F all'ENEA per interventi su finestre comprensive di infissi e redazione di attestato di certificazione energetica.
Febbraio 2012	<u>DOCENZA: tenuta lezione CORSO PROFESSIONALE DI AMMINISTRAZIONE CONDOMINIALE per conto di CESCOND - NORMATIVA.</u>
Febbraio 2012	Appartamento Via Domenico Berra 17 Milano: pratica aggiornamento catastale DOCFA.
Febbraio 2012	Appartamento Via Mazzini 22 Cernusco sul Naviglio (MI): redazione attestato di certificazione energetica A.C.E.

Febbraio 2012	Appartamento Via Pier Luigi da Palestrina 16 Milano: redazione attestato di certificazione energetica A.C.E.
Febbraio 2012	Condominio Corso Venezia 3 Milano: pratica progettuale V.V.F. ANTINCENDIO (L. 818/84) attività 74 e 77, adeguamento normativo.
Marzo 2012	Appartamento Viale Orione Don Luigi 14 Milano: pratica riqualificazione energetica semplificata- compilazione e trasmissione allegato F all'ENEA per interventi su finestre comprensive di infissi
Marzo 2012	Appartamento Via Lepetit 3 Milano: redazione attestato di certificazione energetica A.C.E.
Marzo 2012	Appartamento Via Andrea Doria 29 Milano: redazione attestato di certificazione energetica ACE
Marzo 2012	Appartamento Via delle Garzette 6 Vidigulfo (PV): redazione attestato di certificazione energetica A.C.E.
Marzo 2012	Appartamento Via Cambiasi 11 Milano: redazione attestato di certificazione energetica ACE
Marzo 2012	BAR Viale Monza 294 Milano: pratica progettuale comunale opera interne: cambio uso, DIREZIONE LAVORI cantiere, aggiornamento catastale DOCFA.
Aprile 2012	INTERO EDIFICIO Quartieri Venezia 5 Milano: rilievo di tutto l'edificio esternamente e internamente, rilievo di tutti gli appartamenti, redazione n. 10 attestati di certificazione energetica A.C.E.
Aprile 2012	Appartamento Via Monfalcone 38 Milano: redazione attestato di certificazione energetica ACE
Aprile 2012	Appartamento via Giovanni da Procida 16 Milano: pratica C.I.A.L. comunicazione inizio attività edilizia libera per opere edili interne
Aprile 2012	Appartamento via Santa Radegonda 16 Milano: pratica C.I.A.L. comunicazione inizio attività edilizia libera per opere edili interne
Aprile 2012	Condominio Corso Venezia 3 Milano: incarico professionista <u>R.S.P.P.-RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE</u> (D.Lgs 81/08 – D. Lgs 106/09) per dipendente con contratto collettivo proprietari di fabbricati.
Aprile 2012	Condominio Quartieri Venezia 5 Milano: incarico professionista <u>R.S.P.P.-RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE</u> (D.Lgs 81/08 – D. Lgs 106/09) per dipendente con contratto collettivo proprietari di fabbricati.
Aprile 2012	Appartamento Via Carnia 20 Milano: redazione attestato di certificazione energetica A.C.E.
Aprile 2012	Appartamento Via Filippo Corridoni 7 Milano: redazione attestato di certificazione energetica
Maggio 2012	Appartamento Via Andrea Doria 29 Milano: redazione attestato di certificazione energetica ACE
Giugno 2012	Appartamento Via Lorenteggio 45 Milano: redazione attestato di certificazione energetica ACE
Giugno 2012	Condominio Via Venini 45 – Milano: eseguito incarico di aggiornamento e ricalcolo delle TABELLE MILLESIMALI.
Settembre 2012	Appartamento Via Corridoni Milano: pratica progettazione CAMBIO D'USO CON OPERE INTERNE e DIREZIONE LAVORI CANTIERE
Settembre 2012	Appartamento Via Padova 267 Milano: pratica riqualificazione energetica semplificata-compilazione e trasmissione allegato F all'ENEA per interventi su finestre comprensive di infissi
Ottobre 2012	Appartamento Via Cesare Battisti 23 Verderio Inferiore (LC): redazione attestato di certificazione energetica A.C.E.
Dicembre 2012	Appartamento Via Corridoni 1 Milano: pratica VARIANTE progettazione CAMBIO D'USO CON OPERE INTERNE

Dicembre 2012	Condominio via Padova 282 Milano: ricerca, visure, calcolo e compilazione dichiarazione IMU
Dicembre 2012	Condominio Quartieri Venezia 5 Milano: ricerca, visure, calcolo e comp. dichiarazione IMU
Dicembre 2012	Condominio via Francesco Nava 36 Milano: ricerca, visure, calcolo e comp. dichiarazione IMU
Dicembre 2012	Condominio via Padova 268 Milano: ricerca, visure, calcolo e compilazione dichiarazione IMU
Dicembre 2012	Condominio Via Venini 45 Milano: ricerca, visure, calcolo e compilazione dichiarazione IMU
Dicembre 2012	COMUNE DI MILANO: ASSISTENZA ALLO SPORTELLLO POLO CATASTALE AI CITTADINI MILANESI IN ORDINE AL CALCOLO E COMPILAZIONE DICHIARAZIONE IMU PROPRIETA' IMMOBILIARI
Febbraio 2013	Appartamento Via Corridoni 1 Milano: pratica aggiornamento catastale DOCFA.
Marzo 2013	Condominio Corso Venezia 3 Milano: pratica progettuale V.V.F. ANTINCENDIO (L. 818/84) attività 74 e 77, adeguamento normativo.
Marzo 2013	Appartamento via Piave 28 Busnago (MB): pratica cambio uso senza opera e pratica aggiornamento catastale DOCFA.
Aprile 2013	Inserimento ed inizio in Commissione Scuola del Collegio Geometri di Milano per coordinamento scuole della provincial, corsi di formazione agli student, orientamento in entrata.
Maggio 2013	Appartamento Via Matteotti 35 Busnago: redazione attestato di certificazione energetica A.C.E.
Maggio 2013	Condominio via Padova 268 Milano: incarico professionista <u>R.S.P.P.</u> -RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (D.Lgs 81/08 – D. Lgs 106/09) per dipendente con contratto collettivo proprietari di fabbricati.
Maggio 2013	Condominio via Settembrini 47 Milano: incarico professionista <u>R.S.P.P.</u> -RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (D.Lgs 81/08 – D. Lgs 106/09) per dipendente con contratto collettivo proprietari di fabbricati.
Maggio 2013	Condominio via Carnia 20 Milano: incarico professionista <u>R.S.P.P.</u> -RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (D.Lgs 81/08 – D. Lgs 106/09) per dipendente con contratto collettivo proprietari di fabbricati.
Maggio 2013	Condominio Quartieri Venezia 5 Milano: incarico professionista <u>R.S.P.P.</u> -RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (D.Lgs 81/08 – D. Lgs 106/09) per dipendente con contratto collettivo proprietari di fabbricati.
Maggio 2013	Condominio Corso Venezia 3 Milano: incarico professionista <u>R.S.P.P.</u> -RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (D.Lgs 81/08 – D. Lgs 106/09) per dipendente con contratto collettivo proprietari di fabbricati.
Giugno 2013	PERIZIA VALUTAZIONE DANNI/ estimo per problematiche infiltrazioni Condominio Ugo la Malfa 2-4-6- Milano con Condominio confinante.
Settembre 2013	RILEVAZIONE e redazione grafica di intero piano interrato Condominio Quartieri Venezia Milano.
Ottobre 2013	Rilevazione unità immobiliari collegate a impianto di riscaldamento e redazione planimetrie quotate ai fini dell'installazione valvole termostatiche Condominio Corso Venezia 3 Milano.
Ottobre 2013	Appartamento Via Velasca 41/43 Vimercate (MB): redazione attestato di certificazione energetica A.C.E.
Ottobre 2013	Villa v S. Francesco d'Assisi 8 Roncello (MB): redazione attestato di certificazione energetica A.C.E.
Dicembre 2013	Progetto e Direzione Lavori per realizzazione rampa disabili nel Condominio via Carnia 20

	Milano.
2014	Progetto recupero sottotetto ai fini abitativi in Agrate Brianza, viale Stevio
Gennaio 2014	Pregeo e Docfa per n. 3 immobili in Mezzago via Indipendenza 60
Febbraio 2014	Appartamento Via Giannone 6: redazione attestato di prestazione energetica A.P.E.
Marzo 2014	Condominio via Donizetti 15-17 Ronco Briantino: COORDINAMENTO alla Sicurezza in fase di progettazione ed Esecuzione Lavori – Direzione Lavori per cantiere facciate e tetto
Aprile 2014	Pratica PREVENZIONE INCENDI Immobile in Corso Venezia 3 Milano.
Ottobre 2014	Condominio via Meucci 67 Milano: COORDINAMENTO alla Sicurezza in fase di progettazione Lavori – C.S.P. D.Lgs 494/96 e successive per cantiere riqualificazione centrale termica.
Settembre 2014	Perizia di stima per appartamento in via S. Uguzzone 21 Milano
Ottobre 2014	Condominio viale Monza 72 Milano: collaborazione al COORDINAMENTO alla Sicurezza in fase di progettazione Lavori – C.S.P. D.Lgs 494/96 e successive per cantiere pensiline.
Novembre 2014	Eseguito come DOCENTE: <u>CORSO DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE dei LAVORATORI</u> (T.U. SICUREZZA SUL LAVORO D.Lgs 81/08, art. 36, 37) n. 8 ore, con test finale e con rilascio di attestato ditta Freund Vector.
Novembre 2014	Condominio Via Matteotti 9-13 Busnago (MB) - Creazione nuove TABELLE MILLESIMALI.
Dicembre 2014	Rilievo e stesura prospetti palazzo via Dei Piatti 1-3 Milano, ang. Via Torino.
Marzo 2015	Docfa appartamento via Donizetti 29 Carate Brianza
2015	Perizie varie
2015	Coordinamento alla Sicurezza Cantieri in Milano Corso venezia 5: rifacimento central termica
Luglio 2015	Condominio via Marocco 12 Milano - Creazione nuove TABELLE MILLESIMALI.
Settembre 2015	Pratica estimo catastale immobile in Busnago (MB) via Carducci 85
Marzo 2016	Pratica Comunale e catastale villa in Busnago (MB) in via Pascoli 7.
Dicembre 2016 e 2017	Pratica Tecnica: Permesso a costruire in sanatoria per immobile in Busnago (MB) via Ripamonti n. 22, poi pratica aggiornamento catastale e certificazione energetica dello stesso.
Gennaio 2016	Coordinamento alla Sicurezza Cantieri in Milano Via Bullona 18: rifacimento copertura
Aprile 2016	Pratica Tecnica: pratica comunale in sanatoria per immobile in Cinisello Balsamo (MI) viale Fulvio Testi 192.
Maggio 2016	Coordinamento alla Sicurezza Cantieri in Milano Via Rucellai 43: rifacimento copertura, facciate, balconi e corpo scala
Maggio 2016	Pratica S.C.I.A. per Condominio Corso Venezia 5 Milano per installazione nuovo impianto di riscaldamento e canna fumaria in facciata
Novembre-dicembre 2016	Predisposizione pratica frazionamento palazzina in Milano via Padova n. 266 e creazione n. 3 unità abitative, divisione e frazionamento area cortilizia.
2017	Coordinamento alla Sicurezza Cantieri in Milano Via Carnia 20: rifacimento facciate
2018	Coordinamento alla Sicurezza Cantieri in Milano Via Carnia 20: piano boxes
Luglio 2018	Coordinamento alla Sicurezza Cantieri in Milano Via Sammartini 47: manutenzione lastrici solari

2018	C.I.L.A. pratica per nuova insegna su negozio in Pescara (PE) via Roma 61.
2018	Coordinamento alla Sicurezza Cantieri in Milano Via Palestrina 9: rifacimento balconi
Settembre 2018	Appartamento piano quinto Corso Vittorio Emanuele II n. 59 Pescara (PE): redazione attestato di prestazione energetica A.P.E.
Ottobre 2018	Appartamento piano primo via Salara n. 85 San giovani Teatino (CH): redazione attestato di prestazione energetica A.P.E.
Dicembre 2018	Relazione Tecnica negozio estetista sito in via Arapietra n. 1 Pescara.
Febbraio 2019	Appartamento piano quarto via Degli Equi n. 10 Pescara (PE): redazione attestato di prestazione energetica A.P.E.
Marzo 2019	Pratica CILA frazionamento due negozi in Pescara in Corso Umberto I n. 1-5
Marzo 2019-2020	Pratica SUCCESSIONE e VOLTURA immobili e fondi Sig. Battista.
Marzo 2019	Pratica CATASTALE frazionamento due negozi in Pescara in Corso Umberto I n. 1-5
Aprile 2019	Appartamento piano secondo via Pasquale Baiocchi n. 21 Pescara (PE): redazione attestato di prestazione energetica A.P.E.
Maggio 2019	Pratica comunale SCIA frazionamento in tre appartamenti in Pescara in Corso Umberto I n. 3
Giugno 2019	Pratica CILA per modifica prospetto inserimento cappotto termico in Busnago (MB) via G. Carducci 19.
Giugno 2019	Pratica SUCCESSIONE e VOLTURA immobili e fondi Sig. ra Taddei
Giugno 2019	CORSO DI AGGIORNAMENTO SICUREZZA SUL LAVORO 8 ore per n. 7 partecipanti con rilascio di attestati.
Giugno 2019	RSPP per dipendenti Custodi, sopralluoghi, verifiche, istruzioni e relazioni finali.
Luglio 2019	Ricerca e ottenimento documentazione e perizia Immobile in via Monteviglio 43 Pescara
Agosto 2019	Pratica COSAP per negozio Città del Sole, via Roma 61 – 63 Pescara.
Aprile 2020	Pratica SUCCESSIONE e VOLTURA immobili e fondi Sig.ra Piersante
Settembre 2020	Pratica comunale CILA e pratica variazione CATASTALE con redazione elaborato planimetrico per appartamento piano terzo via Aldo Moro 12 Montesilvano
Ottobre 2020	Elaborazione e stesura REGOLAMENTO DI CONDOMINIO e elaborazione TABELLE MILLESIMALI Immobile in via Napoli n. 11 a Montesilvano.
Novembre-Dicembre 2020	Redazione DVR, DUVRI e procedure sicurezza Coronavirus per Condomini via Carnia 20, Condominio Udine Business, Condominio Quartieri Venezia, Condominio P. Castaldi 32, Condominio Via Lecco 4, Condominio Settala 19, Condominio Corso Venezia 3
Febbraio 2021	Elaborazione e stesura REGOLAMENTO DI CONDOMINIO e elaborazione TABELLE MILLESIMALI Immobile in via Tommaseo n. 10/A a Montesilvano.
Marzo 2021	Pratica IDONEITÀ ALLOGGIATIVA appartamento piano primo, via Tevere n. 1 Pescara.
Marzo 2021	Elaborazione e rilascio Attestato di Prestazione Energetica Pescara (PE) via A. C. De Meis 3
Marzo 2021	Pratica SCIA via Carducci 85 Busnago (MB)
Marzo 2021	Piano di Sicurezza e Coordinamento cantiere via Marocco 5 Milano
Aprile 2021	Pratica verifica CONFORMITÀ URBANISTICA via P. Baiocchi 6/A Città S. Angelo (PE)

Aprile 2021	Eseguito come DOCENTE: WEBINAR Superbonus 110% per conto PMI ITALIA ABRUZZOMOLISE.
Aprile 2021	Pratica SCIA – Superbonus 110% via Colle Innamorati 87 Pescara
Aprile 2021	Pratica verifica CONFORMITÀ URBANISTICA via P. Brandano 5 Pescara
Maggio 2021	Elaborazione TABELLE MILLESIMALI Immobile in via Spaventa n. 30 a Montesilvano.
Maggio 2021	Pratica SCIA e prefattibilità Superbonus 110% S. Giovanni Teatino (CH) via Gran Sasso 68
Maggio 2021	Pratica fattibilità Superbonus 110% Introdacqua (AQ) Contrada Cauze 3
Maggio 2021	Pratica fattibilità Superbonus 110% Pescara (PE) via Colle Innamorati 255
Aprile 2021	Piano di Sicurezza e Coordinamento cantiere via del Ricordo 24 Milano
Maggio 2021	Pratica fattibilità Superbonus 110% Spoltore: (PE) via Monte Miletto 2
Gugno 2021	Pratica fattibilità Superbonus 110%: Spoltore(PE) via Pescara
Giugno 2021	Controllo SICUREZZA cantieri ENELX
Giugno 2021	Pratica fattibilità Superbonus 110%: Scafa (PE) Corso I Maggio
Luglio 2021	Pratica SCIA per SUPERBONUS 110% Condominio via Roma 422, Silvi (TE)
Agosto 2021	Piano di Sicurezza e Coordinamento cantiere Corso VSettembre enezia 3 Milano
Settembre 2022	Rilievo intero edificio Villa Celiera (PE), Contrada S. Egisio
Ottobre 2021	Piano di Sicurezza e Coordinamento cantiere viale Monza 26 Milano
Ottobre 2021	Piano di Sicurezza e Coordinamento cantiere via Roma 422 Silvi (TE)
Dicembre 2021	CILA per modifiche interne e aggiornamento catastale DOCFA appartamento piano quarto viale Aldo Moro n. 12 Montesilvano (PE)
Marzo 2022	Piano di Sicurezza e Coordinamento cantiere via Cenisio 49 Milano
Maggio 2022	Pratica CILAS Superbonus 110%: viale S. Michele, Castilenti (TE)
Giugno 2022	Elaborazione TABELLE MILLESIMALI Immobile in Strada del Palazzo 5, Pescara
Settembre 2022	Pratiche Bonus 110: Asseverazioni, computo metrico, quadro economico, APE pre e APE post, etc. cantiere via Collina n. 47, Città S. Angelo (PE)
Ottobre 2022	PERIZIA per appartamento viale Aldo Moro 22 Montesilvano (PE)